


210640: $d_1 = 30 \text{ mm}$; $d_2 = 19 \text{ mm}$; $l_1 = 21,5 \text{ mm}$; $l_2 = 7 \text{ mm}$ 210650: $d_1 = 46 \text{ mm}$; $d_2 = 31 \text{ mm}$; $l_1 = 35 \text{ mm}$; $l_2 = 11 \text{ mm}$ 210660: $d_1 = 68 \text{ mm}$; $d_2 = 48 \text{ mm}$; $l_1 = 55,5 \text{ mm}$; $l_2 = 14 \text{ mm}$ **应用:**

- 用于各种不同的攻丝快换夹头的连接，在单轴和多轴机床进行手动，机械及数字控制
- 快速更换夹头-套组：尺寸4和5 供索取



210640 尺寸 1 (M3-M12)

210650 尺寸 2 (M6-M20)

210660 尺寸 3 (M14-M33)

$d_3 \times a$ mm	210640 (RG 2100)	210650 (RG 2101)	210660 (RG 2102)	$d_3 \times a$ mm	210640 (RG 2100)	210650 (RG 2101)	210660 (RG 2102)	$d_3 \times a$ mm	210640 (RG 2100)	210650 (RG 2101)	210660 (RG 2102)
3,5×2,7	●	—	—	9×7	●	●	—	16×12	—	●	○
4,5×3,4	●	—	—	10×8	●	●	—	18×14,5	—	●	●
6×4,9	●	●	—	11×9	—	●	○	22×18	—	—	●
7×5,5	●	●	—	12×9	—	●	○	25×20	—	—	○
8×6,2	●	●	—	14×11	—	●	○	28×22	—	—	●

快速更换夹头-套组 附带安全离合器

技术说明:

- 用于丝锥更换的快速松脱机构，无需辅助工具
- 带预制的安全离合器，钝化孔底部时可防止丝锥断裂
- 对不同丝锥的刀杆尺寸需要不同的套组
- 丝锥刀杆的最低最低硬度为 HRC 40
- 套组预置的长度设置可在机床外进行
- 快速更换-套组 规格 4和 5，我们根据需求供货

210645: $d_1 = 32 \text{ mm}$; $d_2 = 19 \text{ mm}$; $l_1 = 21,5 \text{ mm}$; $l_2 = 25 \text{ mm}$ 210655: $d_1 = 50 \text{ mm}$; $d_2 = 31 \text{ mm}$; $l_1 = 35 \text{ mm}$; $l_2 = 34 \text{ mm}$ 210665: $d_1 = 72 \text{ mm}$; $d_2 = 48 \text{ mm}$; $l_1 = 55,5 \text{ mm}$; $l_2 = 45 \text{ mm}$ **应用:**

快速更换-套组 通过不同的 螺纹切削快换夹头在单轴活多轴机床上进行手动，机械 或 数字 控制等组合应用。



210645 规格 1 (M3-M12)

210655 规格 2 (M6-M20)

210665 规格 3 (M14-M33)

$d_3 \times a$ mm	210645 (RG 2100)	210655 (RG 2101)	210665 (RG 2101)	$d_3 \times a$ mm	210645 (RG 2100)	210655 (RG 2101)	210665 (RG 2101)	$d_3 \times a$ mm	210645 (RG 2100)	210655 (RG 2101)	210665 (RG 2101)
M3-3,5×2,7	●	—	—	M10-7×5,5	●	●	—	M22-18×14,5	—	—	●
M4-4,5×3,4	●	—	—	M10-10×8	●	●	—	M24-18×14,5	—	—	●
M5-6×4,9	●	—	—	M12-9×7	●	●	—	M27-20×16	—	—	●
M6-4,5×3,4	●	—	—	M14-11×9	—	●	○	M30-22×18	—	—	●
M6-6×4,9	●	●	—	M16-12×9	—	●	●	M33-25×20	—	—	●
M8-6×4,9	●	●	—	M18-14×11	—	●	○	—	—	—	—
M8-8×6,2	●	●	—	M20-16×12	—	●	●	—	—	—	—