

**说明:**

- 各种语言的使用指导(德, 英, 法, 意大利, 西班牙, 葡萄牙和中文)
- 操作直观明了(转-点击-转, 6个传感器键)
- 世界上功率最强的双波段焊接台(类型 WX 2)
- 加热时间短
- 牢固的触屏(纯玻璃, 表层抗静电)
- USB接口(通过USB定参数和写报告)
- 通过 WX工具连接可明确识别工具
- 防干扰, 可传输数据结果
- 烧焊铁里进行传感器数据处理, 保证精确性
- 当作台式控制台使用(2接口连接和控制焊接气体排放)
- 自动待机模式, 无需停止后重启
- 通过蓝色 LED灯视觉控制过程
- 参数存储在烧焊铁里
- ESD 安全的

**发货 WX 2011:**

- 1 焊接台 WX 2, 配微型焊铁 WXMP (40 W / 12 V)
- 1 安全架 WDH 50
- 1 安全架 WDH 60



**911168 电源 WX 1**

**911170 电源 WX 2**

**911172 焊接台 WX 2011 (= WX 2 含焊铁和配件)**

类型	WX1	WX2	WX2011
911168 (RG 9165)	○	—	—
911170 (RG 9165)	—	●	—
911172 (RG 9165)	—	—	●
电源电压	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
效率	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)
温度范围	50-550° C 150-999° F	50-550° C 150-999° F	50-550° C 150-999° F
温度稳定性	± 2° C ± 4° F	± 2° C ± 4° F	± 2° C ± 4° F
USB接口	正面USB接口用于固件下载, 确定参数及监测; 此USB接口适用于市场上见到的各种USB	正面USB接口用于固件下载, 确定参数及监测; 此USB接口适用于市场上见到的各种USB	正面USB接口用于固件下载, 确定参数及监测; 此USB接口适用于市场上见到的各种USB

**焊铁组合 配WX 焊接台**

**说明:**

**WXP 120:**

- 圆形焊铁
- 安全架 WDH 10
- 适合在小和大的建筑部件上进行焊接工作, 高热量消耗
- 从50° C - 380° C (120° F - 660° F)加热时间大约为14秒
- 温度范围100° C - 450° C (212° F - 850° F)
- 24 V / 120 W

**WXP 200:**

- WX工具里效率最高的焊铁
- 安全架 WDH 31和焊笔XHT D
- 适用于高热量消耗焊接工作, 如LED底板焊接
- 从50° C - 380° C (120° F - 660° F)加热时间大约为 19秒
- 温度范围100° C - 450° C (212° F - 850° F)
- 24 V / 200 W



**911174 焊铁组合**

类型	911174 (RG 9165)
WXP120	●
WXP200	●

**说明:**

- 数据式焊铁80 W, 230 V配 WP 80焊铁
- 按人类工程学设计, 微过程调节
- 温度范围 50-450° C
- 反差明显的 LC播放
- 抗静电安全架
- 自动识别工具
- 操作器, 防护级别 1级
- 焊铁防护级别 3级
- 接地
- 尺寸: 长x宽x高 = 134x108x147 mm

**发货:**

电源 WD 1, 焊铁 WP 80, 配焊笔 LT B和安全架WDH 10



911190 焊接台

类型	911190 (RG 9165)
WD1000	●

焊铁

**说明:**

- 适用于一般的焊接工作
- 直的焊笔
- 开/关安全亮灯设计
- 230 V / 50 Hz
- 通过VDE / CE认证



911202 焊铁, 直的焊笔

瓦数	911202 (RG 9165)	Ø mm	说明	适于
15	●	2,0	镀镍	精细的焊接工作和业余爱好
25	●	0,8	镀镍	一般家里或爱好范畴里的电子维修
40	●	6,3	镀镍	一般的焊接工作 / 维修, 如厚金属线或扩音器焊接
80	●	9,5	镀铁, 持久	强荷载, 金属维修如电池连接或小的金属连接工作

气体焊铁 初级镁铝石, 不含接线

**说明:**

- 迷你焊铁, 适于软式和硬式焊接, 用热气喷嘴压缩塑料
- 不依赖于电源插座或电池
- 温度可控
- 数秒内可充好电
- 丁烷气体启动
- 长效焊笔
- 温度调节范围 200-450° C
- 热空气运转时, 最高达430° C
- 焊烧时, 最高达 1300° C

**发货:**

气体焊铁 WP2, 配承放器, 清洁海绵, 长效针式焊铁0.5 mm和气体补充瓶



911204 气体焊铁, 不含接线

类型	911204 (RG 9165)
WP2	●